


## BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 320 de 16 de novembro de 2019 / Sábado

### 1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:



O tempo segue instável no Espírito Santo no domingo. Previsão de chuva fraca em alguns momentos na metade norte do Estado, exceto o sul da região Noroeste. Variação de nuvens nas demais áreas do território capixaba, sem previsão de chuva.

Fonte: INCAPER

### 2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:

Município	Ocorrências
<b>Alegre</b>	<p>11/11/2019</p> <p>1. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil juntamente com o REPDEC e equipe de bombeiros do 3BBM prestou apoio logístico, operacional e assistencial a COMPDEC e a prefeitura do Município de Alegre, afetado pelas chuvas com ventos possivelmente superiores a 70 km/h. O vendaval causou os destelhamentos de aproximadamente 30 edificações, tendo ainda afetado a estrutura de algumas; cerca de 6 famílias desalojadas. Ocorreu falta de energia, queda de muitas árvores, inclusive de grande porte. Alguns postes de concreto armado (iluminação pública) também tiveram comprometimento por terem sido afetado por</p>

	<p>estruturas de cobertura. O município irá decretar SE. Avaliação de dano e risco estrutural;</p> <p>2. Escola Estadual CEEFMTI Aristeu Aguiar – Centro, parcialmente interditada risco estrutural.</p> <p>(Fonte: REPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Serra</b>	<p>14/11/2019</p> <p>1. Pontos de alagamento em algumas ruas e nas Rodovia que atravessam o município, deixando o trânsito prejudicado.</p>
<b>Viana</b>	<p>14/11/2019</p> <p>1. Movimento de Massa no bairro Ribeira;</p> <p>2. Decretação de Situação Emergência.</p>
<b>Vila Velha</b>	<p>14/11/2019</p> <p>1. Alguns pontos de alagamento - a situação mais crítica está nos bairros entorno do Rio Marinho.</p>
<b>Vitória</b>	<p>14/11/2019</p> <p>1. Risco de Movimento de Massa no bairro São Benedito;</p> <p>2. Movimentação de massa com desabamento de muro no bairro Consolação –3 casas interditadas;</p> <p>3. Queda de árvore sobre uma residência no bairro Gurigica;</p> <p>4. Infiltração causando deslocamento de gesso no bairro Jardim da Penha - um imóvel interditado;</p> <p>5. Desabamento parcial de uma residência no bairro Piedade;</p> <p>6. Risco de movimento de massa- bairro Cruzamento;</p> <p>7. Risco de movimento de massa- bairro Maruípe;</p> <p>8. Desabamento parcial de um imóvel no Bairro Piedade;</p> <p>9. Rico de movimentação de blocos rochosos no bairro Santa Tereza;</p> <p>10. Afundamento de servidão no Bairro Cruzamento;</p> <p>11. Movimento de massa no bairro Tabuazeiro;</p> <p>12. Morada de Camburi av. Pedro Depiante estrutural afundamento de piso com abertura de cratera;</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>13. Bairro de Lurdes rua santa Rita de cássia nº 511 rolamento de bloco rochoso e risco de rolamento de bloco rochoso;</li><li>14. Moscoso - Ladeira 25 de abril nº 72, rolamentos de bloco rochoso risco e de rolamento de bloco rochoso;</li><li>15. Romão rua Alaclídio Polinário da silva, risco de deslizamento;</li><li>16. Consolação Rua Cabo Paraíba nº 245 casas 35, Risco de deslizamentos de terra e de rolamento de rocha;</li><li>17. Nova palestina - São Pedro 5 - Rua Jorge Rosa nº 110 - rolamento de bloco rochoso risco e de rolamento de bloco rochoso;</li><li>18. Resistência rd. Serafim Derenzi em frente ao nº 6965(curva da morte) queda de bloco;</li><li>19. Acumulação de 01 metro de água em muro de estacionamento, na Av Cezar Hilal, 1405;</li><li>20. Consolação/São Benedito – Escadaria do Botafogo – Deslizamento de terra e rolamento de rocha;</li><li>21. Gurigica – Escadaria Antônio Lopes dos Reis – Deslizamento de Terra;</li><li>22. Romão – Escadaria Engenheiro Bassine, nº 36 – Risco de Desabamento;</li><li>23. Gurigica – Escadaria Caparaó, nº 75 – Imóvel com rachadura e área de encosta;</li><li>24. Jardim Camburi – Rua Fortunato de Abreu Gagno, nº 120 – Rachadura na laje da piscina;</li><li>25. Ilha de Santa Maria – Escadaria José Marcelino Barbosa – Deslizamento de Terra;</li><li>26. Morro do Quadro – Rua Abílio Pereira dos Santos – Rolamento de Rocha;</li><li>27. Bomfim – Beco João Neto Nascimento – Deslizamento de Terra.</li><li>28. Cruzamento – Escadaria Severo Gomes Pereira, nº 141 – Quebra de reboco da laje;</li><li>29. Gurigica – Escadaria Manoel Pereira, nº 113 – Risco de Rolamento de Rocha.</li></ol> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 15/11/2019)</p>
<b>Cariacica</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deslizamento de talude no bairro Santa Luzia – três residências interditadas;</li><li>2. Movimento de massa nos bairros Oriente, Santa Cecília, Santa Barbara, Castelo Branco, Boa Sorte, Porto de</li></ol>

	<p>Cariacica, Flexal II, Sotema, Itaquarari;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Queda de muro no bairro de Nova Canaã afetando uma residência;</li><li>4. Queda de muro no o município de Vila Graúna, a parede de uma residência foi atingida;</li><li>5. Pontos de alagamento nos bairros: Campo verde, Jardim Botânico, Porto Novo, Sotelândia, Vila Rica, Porto de Cariacica, Novo Horizonte, Operário, Jardim Campo Grande, Itaciba;</li><li>6. Boa vista, zona rural, ponte foi levada pela enxurrada</li><li>7. Vila Oasis, Muro com risco de queda;</li><li>8. Residências com risco estrutural nos bairros: Nova Brasília, Porto belo;</li><li>9. Flexal II, muro caiu. Uma pessoa ferida;</li><li>10. Itarana, muro caiu sobre uma residência;</li><li>11. Vila Prudêncio, Movimento de massa atingiu uma residência;</li><li>12. Alzira Ramos, Laje desabou- três pessoas desalojadas (1 pessoa ferida);</li><li>13. Casa desabou em Porto Novo (Rua São João, próximo ao campo do América) – três vítimas que foram encaminhadas para o hospital São Lucas.14/11/2019.</li></ol> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Rio Novo do Sul</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uma edificação em construção, no bairro Santo Antônio, desabou – Sem registro de vítimas.</li></ol>
<b>Santa Leopoldina</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Movimento de massa Rua José Machado – Centro, com obstrução da via – via desobstruída;</li><li>2. O Transbordo do rio Santa Maria da Vitória causou interdição na rodovia que dá acesso à cidade (ES-080). – Acesso a liberado;</li><li>3. Movimento de Massa na comunidade Holanda, zona rural- três pessoas soterradas;</li><li>4. Residência com risco estrutural, próximo ao rio Santa Maria – edificação interditada.</li></ol> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>

<b>Anchieta</b>	<p>13/11/2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Queda de barreira na estrada que liga Anchieta a Olivania no interior de Anchieta. – Está desinterditada;</li><li>2. Queda de árvore Rod do Sol Iriri;</li><li>3. Ocorrência atendida pela defesa Civil Municipal de Anchieta no Bairro Cantagalo. Um cômodo de uma residência alagou devido a rompimento da calha que não suportou a quantidade de água da chuva. Os moradores informaram que se houver necessidade de sair da residência iriam para casa de parentes.</li></ol> <p>(Fonte: REPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>João Neiva</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Movimento de massa – na estrada Fortaleza – Via desobstruída.</li></ol> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Domingos Martins</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Movimento de massa Rua Sete de Setembro N°79, Centro;</li><li>2. Deslizamento de terra nos fundos da garagem da Prefeitura. O deslizamento aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (14), O deslizamento carregou um parol, uma retroescavadeira e um caminhão pipa, também atingiu uma caminhonete que estava estacionada em um terreno particular, ao lado da garagem da Prefeitura. A Prefeitura já providenciou um guindaste para fazer a retirada dos veículos;</li><li>3. - 21 residências interditadas;</li><li>4. - 03 residências parcialmente interditadas (com possibilidade, caso a chuva continue, de serem interditadas completamente);</li><li>5. - 01 residência destruída por queda de barreira;</li><li>6. - 49 pessoas desalojadas;</li><li>7. - 02 pessoas desabrigadas;</li><li>8. - Até o momento não há pessoas feridas e nem vítimas fatais;</li><li>9. - Estradas vicinais apresentam pontos de deslizamento, mas não há interdição total das vias;</li><li>10. Localidades do município mais afetadas: Sede</li></ol>

	<p>(Campinho), Santa Isabel e Biriricas.</p> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Piúma</b>	<p>14/11/2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Árvore caiu sobre a casa e interditou rua;</li><li>2. Duas residências alagadas. Moradores desalojados e foram para casa de parentes e vizinhos.</li></ol> <p>(Fonte: REPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Guarapari</b>	<p>14/11/2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vistoria de risco (morador suspeita que sua casa está com risco de queda), Bairro Kubitschek, Atendimento feito pela equipe ABTS. Equipe avaliou, registrou e repassou ao Compdec;</li><li>2. Queda de árvore de grande porte, Bairro Recanto da Sereia, Equipe do Abts realizou o corte emergencial;</li><li>3. Vistoria de risco (morador informa a preocupação de possível queda de barranco próxima a sua casa), Bairro N Sra. Conceição, Atendimento feito pela EQUIPE EXTRA. Equipe avaliou, registrou e repassou a Compdec;</li><li>4. Vistoria de risco (morador informa o receio de possível queda de barranco), Bairro Santa Mônica, Atendimento feito pela EQUIPE EXTRA. Equipe avaliou, registrou e repassou a Compdec;</li><li>5. Vistoria de risco (queda de muro), Bairro Santa Mônica, Atendimento pela EQUIPE EXTRA. Não houve vítimas. Equipe avaliou, registrou e repassou a Compdec.</li></ol> <p>15/11/2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vistoria de risco (avaliação de barranco com risco de queda), Bairro Centro, atrás do hotel hotur, Atendimento feito pelo ABTS;</li><li>2. Ocorrência de queda de muro, está sendo avaliado se a risco e evolução do sinistro - Bairro Stª Mônica;</li><li>3. Ocorrência de árvore de pequeno porte (5 metros</li></ol>

	<p>aproximadamente) em risco de queda em ribanceira, enviado o ABTS para avaliação, Bairro Camurugi.</p> <p>(Fonte: REPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>Cachoeiro de Itapemirim</b>	<p>1. Queda de barreira no Bairro Paraíso (sobre um veículo).</p>
<b>Marechal Floriano</b>	<p><b>14/11/2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barragem Rompida, local centro Marechal (sítio da vovó) –</li> <li>2. Queda de Muro, alagamento de residência.</li> <li>3. Barragem em risco de rompimento, local Bairro quinta dos lagos.</li> <li>4. Distrito de Bom Jesus- Ficou isolado das 4 horas da manhã do dia 14 até as 13h30 do mesmo dia. Sem energia elétrica, sem vias de acesso ao distrito e sem comunicação. Vários pontos de deslizamento de solo e inundações bruscas.</li> </ol> <p><b>15/11/2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setor 6 (Rua Cecilia Pitanga Pinto), muro desmoronou</li> <li>2. Setor 7, 13 pontos de movimento de massa em via pública e 02 casas com risco devido recalque do solo.</li> <li>3. Setor 11 (Rua José Maria Vasconcelos), deslizamento planar de solo/rocha – 1 casa comprometida.</li> <li>4. Setor 15 (Vila das Orquídeas), Erosão Pluvial com enxurrada brusca – 1 residência com risco, com 01 família desalojada.</li> <li>5. Em Córrego Batatal, devido ao rompimento de barragem no Sítio Chocolates Vitória e o alto índice de acumulado de chuvas, ocasionou inundações em alguns pontos no centro da cidade, em especial na Rua Clara Endlich. Aproximadamente 30 imóveis e 120 pessoas afetadas.</li> </ol>

	(Fonte: REPDEC – atualizado 15/11/2019)
<b>Colatina</b>	<p>1. No Bairro Maria Ismênia ocorreu um deslizamento de um bloco rochoso – a limpeza e retirada do bloco já foi efetuada. Sem vítimas.</p> <p>(Fonte: COMPDEC – atualizado 15/11/2019)</p>
<b>Bom Jesus do Norte</b>	<p>1. Bairro São Sebastião - Parte da laje de uma casa desmoronou.</p> <p>(Fonte: REPDEC – atualizado 16/11/2019)</p>
<b>BR262</b>	<p>1. Liberada - sistema “Pare e Siga” entre o km 24 e km 36</p>

### 3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas:

Até o fechamento desta edição, não há registro de eventos adversos e desastres nas últimas 24h.

### 4. Alertas e/ou Avisos de Defesa Civil vigentes para o estado:

	Alerta	Descrição	Nível	Fonte
1	1752	Risco de Movimento de Massa para o município de Serra	Alto	CEMADEN
2	1754	Risco de Movimento de Massa para município de Viana	Alto	CEMADEN
3	1755	Risco de Movimento de Massa para o município de Anchieta	Alto	CEMADEN
4	1758	Risco de Movimento de Massa para o município de Cariacica	Alto	CEMADEN
5	1759	Risco de Movimento de Massa para o município de Fundão	Alto	CEMADEN
6	1760	Risco de Movimento de Massa para o município de Santa Leopoldina	Alto	CEMADEN
7	1762	Risco de Movimento de Massa para o município de Vitória	Alto	CEMADEN
8	1767	Risco de Movimento de Massa para o município de Domingos Martins	Alto	CEMADEN
9	1770	Risco de Movimento de Massa para o município de Alfredo Chaves	Alto	CEMADEN
10	1772	Risco de Movimento de Massa para o município de Piúma	Alto	CEMADEN
11	1749	Risco de Movimento de Massa para o município de Presidente Kennedy	Moderado	CEMADEN
12	1761	Risco de Movimento de Massa para o município de Vila Velha	Moderado	CEMADEN
13	1765	Risco de Movimento de Massa para o município de Linhares	Moderado	CEMADEN
14	1766	Risco de Movimento de Massa para o município de São Mateus.	Moderado	CEMADEN
15	1768	Risco de Movimento de Massa para o município de Guarapari.	Moderado	CEMADEN
16	1771	Risco de Movimento de Massa para o município de Marechal Floriano	Moderado	CEMADEN
17	1773	Risco de Movimento de Massa para o município de Rio Novo Do Sul	Moderado	CEMADEN
18	1774	Risco Hidrológico para o município de Domingos Martins	Moderado	CEMADEN
19	1775	Risco Hidrológico para o município de Santa Leopoldina	Moderado	CEMADEN

20	1776	Risco Inundação para o município de Marechal Floriano	Moderado	CEMADEN
21	1777	Risco Inundação para o município de Alfredo Chaves	Moderado	CEMADEN
22	1778	Risco Hidrológico para o município de Anchieta	Moderado	CEMADEN
23	1780	Risco de Inundação para o município de Viana	Moderado	CEMADEN
24	1781	Risco de Inundação para o município de Vitória	Moderado	CEMADEN
25	1783	Risco de Inundação para o município de Vila Velha	Moderado	CEMADEN
26	1784	Risco de Inundação para o município de Cariacica	Moderado	CEMADEN
27	1785	Risco de Inundação para o município de Serra	Moderado	CEMADEN
28	1786	Risco de Movimento de Massa para o município de Aracruz	Moderado	CEMADEN
29	1787	Risco de Movimento de Massa no município de Joao Neiva	Moderado	CEMADEN
30	1788	Risco de Movimento de Massa no município de Ibirapu	Moderado	CEMADEN
31	1807	Risco Hidrológico para o município de Brejetuba	Moderado	CEMADEN

	Avisos	Descrição	Fonte
1	3154	Aviso reportando risco de chuva Intensa e Acumulado de chuva para os municípios: Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Conceição da Barra, Ecoporanga, Fundão, Ibirapu, Governador Lindenberg, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitoria. Para o dia 16/11/2019	CPTEC
2	3156	Aviso reportando risco de chuva Intensa e Acumulado de chuva para os municípios: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Linhares, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão, Vila Valério. Para o dia 17/11/2019	CPTEC
3	1481/2019	Aviso de Vento Forte – Para a região de Cabo Frio-RJ a Caravelas-BA. Válido até 17/11/2019.	Marinha



4	1482/2019	Aviso de Mar Grosso – Para a região de Cabo Frio-RJ a	Marinha
		Caravelas-BA. Válido até 18/11/2019.	

Outras informações sobre andamento de processos de situação anormal, além de danos e perdas causados por desastres estão disponíveis no site da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil ([www.defesacivil.es.gov.br](http://www.defesacivil.es.gov.br)).